

Identification

Identifiant	13SIS07594
Nom usuel	Société Adiaba – Levy
Adresse	112 Impasse Marius Gidde
Lieu-dit	
Département	BOUCHES-DU-RHONE - 13
Commune principale	SAINT VICTORET - 13102
Caractéristiques du SIS	<p>La société Adiaba a exploité une activité de montage de chauffe-eau jusqu'à la fin des années 1950. A partir du début des années 1960 et jusqu'en 1989, des activités de récupération de métaux ont été exercées, avec notamment la récupération de transformateurs EDF contenant potentiellement des PCB, de la récupération de batteries et de piles.</p> <p>La mairie de Saint Victoret, devenue propriétaire de la parcelle, a fait réaliser un diagnostic des sols en 2007. Il s'avère que les sols sont très impactés en métaux lourds (jusque 37000mg/kg de plomb, 3500mg/kg d'arsenic, 35000mg/kg de cadmium) et en PCB (jusque 10000mg/kg en somme de 7PCB) et en hydrocarbures totaux (jusque 28000mg/kg en HCT).</p> <p>De ce fait, les sols ne sont pas compatibles avec n'importe quel usage et il est nécessaire en cas de changement d'usage de cette parcelle de réaliser une étude montrant la compatibilité du projet prévu avec l'état des sols après les mesures de gestion qui auront été prévues.</p>

Etat technique

Observations

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Statut Diffusé

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 882355.0 , 6259806.0 (Lambert 93)

Superficie totale 3921 m²

Perimètre total 350 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
SAINT VICTORET	AS	82	29/05/2018

Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 13SIS07594



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 13SIS07594