

## Identification

---

Identifiant	13SIS07088
Nom usuel	Ecole élémentaire publique Eydoux
Adresse	20 rue Eydoux
Lieu-dit	
Département	BOUCHES-DU-RHONE - 13
Commune principale	MARSEILLE 6E ARRONDISSEMENT - 13206
Caractéristiques du SIS	<p>La qualité des milieux au droit du groupe scolaire a potentiellement été influencée par d'anciennes activités (ancienne fabrique et stockage de pesticides BASIAS PAC1302201) recensées dans l'environnement de l'établissement. Les investigations réalisées dans le cadre de la démarche « établissements sensibles » (<a href="http://www.installationsclassées.developpement-durable.gouv.fr/Demarche-Etablissements-Sensibles.html">http://www.installationsclassées.developpement-durable.gouv.fr/Demarche-Etablissements-Sensibles.html</a>) au droit de l'établissement ont mis en évidence que des composés volatils ( les hydrocarbures aromatique, les hydrocarbures aliphatiques, toluène et les xylènes) ont été quantifiés dans l'air des sols et l'air sous dalle de certains bâtiments. Toutefois, les aménagements actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions.</p> <p>Les diagnostics et études réalisées permettent de conclure que les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions. Néanmoins, des anomalies ont été mises en évidence et si des aménagements ou les usages des lieux venaient à être modifiés il faudrait vérifier la compatibilité des projets avec l'état des sols.</p>
Etat technique	
Observations	

## Références aux inventaires

---

### Sélection du SIS

---

Statut	Diffusé
Critère de sélection	
Commentaires sur la sélection	

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde	893808.0 , 6246418.0 (Lambert 93)
Superficie totale	1483 m <sup>2</sup>
Perimètre total	235 m

## Liste parcellaire cadastral

---


Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MARSEILLE 6E ARRONDISSEMENT	C	88	13/04/2018

## Documents


---

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 13SIS07088



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 13SIS07088

## Identification

---

Identifiant	13SIS07092
Nom usuel	Ecole élémentaire Friedland
Adresse	13 rue Friedland
Lieu-dit	
Département	BOUCHES-DU-RHONE - 13
Commune principale	MARSEILLE 6E ARRONDISSEMENT - 13206
Caractéristiques du SIS	<p>La qualité des milieux au droit du groupe scolaire a potentiellement été influencée par d'anciennes activités( ancienne entreprise de savon, parfum et de produits d'entretien BASIAS n°PAC1301369) recensées dans l' environnement de l'établissement. Les investigations réalisées dans le cadre de la démarche « établissements sensibles » (<a href="http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Demarche-Etablissements-Sensibles.html">http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Demarche-Etablissements-Sensibles.html</a>) au droit de l'établissement ont mis en évidence que des composés volatils (hydrocarbures aromatiques, toluène, xylènes et naphthalène) ont été quantifiés dans l' air des sols et l'air sous dalle de certains bâtiments. Toutefois, les aménagements actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions.</p> <p>Les diagnostics et études réalisées permettent de conclure que les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions. Néanmoins, des anomalies ont été mises en évidence et si des aménagements ou les usages des lieux venaient à être modifiés il faudrait vérifier la compatibilité des projets avec l'état des sols.</p>
Etat technique	
Observations	

## Références aux inventaires

---

### Sélection du SIS

---

Statut	Diffusé
Critère de sélection	
Commentaires sur la sélection	

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde	893958.0 , 6245968.0 (Lambert 93)
Superficie totale	1766 m <sup>2</sup>
Perimètre total	188 m

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MARSEILLE 6E ARRONDISSEMENT	B	189	16/04/2018

## Documents

---

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 13SIS07092



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 13SIS07092

## Identification

---

Identifiant	13SIS07097
Nom usuel	Ecole maternelle publique Delphes
Adresse	40 avenue de Toulon/6 avenue de Delphes
Lieu-dit	
Département	BOUCHES-DU-RHONE - 13
Commune principale	MARSEILLE 6E ARRONDISSEMENT - 13206
Caractéristiques du SIS	<p>La qualité des milieux au droit du groupe scolaire a potentiellement été influencée par d'anciennes activités ( ancienne savonnerie BASIAS PAC1301191) recensées dans l'environnement de l'établissement. Les investigations réalisées dans le cadre de la démarche « établissements sensibles » ( <a href="http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Demarche-Etablissements-Sensibles.html">http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Demarche-Etablissements-Sensibles.html</a>) au droit de l'établissement ont mis en évidence que des composés volatils ( BTEX, hydrocarbures aromatiques et aliphatiques ainsi que des composés Organo-Halogénés) ont été quantifiés dans l'air des sols et l'air sous dalle de certains bâtiments. Toutefois, les aménagements actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions.</p> <p>Les diagnostics et études réalisées permettent de conclure que les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions. Néanmoins, des anomalies ont été mises en évidence et si des aménagements ou les usages des lieux venaient à être modifiés il faudrait vérifier la compatibilité des projets avec l'état des sols.</p>
Etat technique	
Observations	

## Références aux inventaires

---

### Sélection du SIS

---

Statut	Diffusé
Critère de sélection	
Commentaires sur la sélection	

### Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde	893842.0 , 6245804.0 (Lambert 93)
Superficie totale	5578 m <sup>2</sup>
Perimètre total	517 m

## Liste parcellaire cadastral

---


Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MARSEILLE 6E ARRONDISSEMENT	D	36	16/04/2018
MARSEILLE 6E ARRONDISSEMENT	D	39	16/04/2018

## Documents


---

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 13SIS07097



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 13SIS07097

## Identification

---

Identifiant	13SIS07117
Nom usuel	Groupe scolaire privé Saint Vincent de Paul
Adresse	30, rue Stanislas Torrents
Lieu-dit	
Département	BOUCHES-DU-RHONE - 13
Commune principale	MARSEILLE 6E ARRONDISSEMENT - 13206
Autre(s) commune(s)	MARSEILLE - 13055
Caractéristiques du SIS	<p>La qualité des milieux au droit du groupe scolaire a potentiellement été influencée par d'anciennes activités (ancien garage parking BASIAS PAC1301230 et une ancienne buanderie blanchisserie BASIAS PAC1301252) recensées dans l'environnement de l'établissement. Les investigations réalisées dans le cadre de la démarche « établissements sensibles » (<a href="http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Demarche-Etablissements-Sensibles.html">http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Demarche-Etablissements-Sensibles.html</a>) au droit de l'établissement ont mis en évidence que des composés volatils (hydrocarbures aliphatiques et des solvants chlorés) ont été quantifiés dans l'air des sols et l'air sous dalle de certains bâtiments. Toutefois, les aménagements actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions.</p> <p>Les diagnostics et études réalisées permettent de conclure que les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions. Néanmoins, des anomalies ont été mises en évidence et si des aménagements ou les usages des lieux venaient à être modifiés il faudrait vérifier la compatibilité des projets avec l'état des sols.</p>
Etat technique	
Observations	

## Références aux inventaires

---

### Sélection du SIS

---

Statut Diffusé

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

### Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 893094.0 , 6246038.0 (Lambert 93)

Superficie totale 3520 m<sup>2</sup>

Perimètre total 448 m

## Liste parcellaire cadastral

---


Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MARSEILLE	0C	172	24/04/2018
MARSEILLE	0C	181	24/04/2018
MARSEILLE	0C	174	24/04/2018

## Documents


---

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 13SIS07117



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 13SIS07117

## Identification

---

Identifiant	13SIS07121
Nom usuel	Collège Pierre Puget
Adresse	62 rue du docteur Escat
Lieu-dit	
Département	BOUCHES-DU-RHONE - 13
Commune principale	MARSEILLE 6E ARRONDISSEMENT - 13206
Autre(s) commune(s)	MARSEILLE - 13055
Caractéristiques du SIS	<p>La qualité des milieux au droit du groupe scolaire a potentiellement été influencée par d'anciennes activités (atelier de Vulcanisation BASIAS PAC1301299, blanchisserie-teinturerie BASIAS PAC1301267 ) recensées dans l'environnement de l'établissement. Les investigations réalisées dans le cadre de la démarche « établissements sensibles » (<a href="http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Demarche-Etablissements-Sensibles.html">http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Demarche-Etablissements-Sensibles.html</a>) au droit de l'établissement ont mis en évidence que des composés volatils (toluène, xylènes et des hydrocarbures) ont été quantifiés dans l'air des sols et l'air sous dalle de certains bâtiments. Toutefois, les aménagements actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions.</p> <p>Les diagnostics et études réalisées permettent de conclure que les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions. Néanmoins, des anomalies ont été mises en évidence et si des aménagements ou les usages des lieux venaient à être modifiés il faudrait vérifier la compatibilité des projets avec l'état des sols.</p>
Etat technique	
Observations	

## Références aux inventaires

---

### Sélection du SIS

---

Statut	Diffusé
Critère de sélection	
Commentaires sur la sélection	

### Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde	893245.0 , 6245599.0 (Lambert 93)
Superficie totale	9659 m <sup>2</sup>
Perimètre total	1177 m

## Liste parcellaire cadastral

---


Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MARSEILLE	0D	228	24/04/2018
MARSEILLE	0D	226	24/04/2018
MARSEILLE	0D	227	24/04/2018
MARSEILLE	0D	232	24/04/2018

## Documents


---

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 13SIS07121



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 13SIS07121

## Identification

---

Identifiant	13SIS07123
Nom usuel	Ecole maternelle Fiolle Falque
Adresse	69 bis rue du Dr Jean Fiolle, Impasse Laurana
Lieu-dit	
Département	BOUCHES-DU-RHONE - 13
Commune principale	MARSEILLE 6E ARRONDISSEMENT - 13206
Autre(s) commune(s)	MARSEILLE - 13055
Caractéristiques du SIS	<p>La qualité des milieux au droit du groupe scolaire a potentiellement été influencée par d'anciennes activités (fabrique de boissons alcooliques puis garage BASIAS PAC1301006) recensées dans l'environnement de l'établissement. Les investigations réalisées dans le cadre de la démarche « établissements sensibles » (<a href="http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Demarche-Etablissements-Sensibles.html">http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Demarche-Etablissements-Sensibles.html</a>) au droit de l'établissement ont mis en évidence que des composés volatils (hydrocarbures aliphatiques) ont été quantifiés dans l'air des sols et l'air sous dalle de certains bâtiments. Toutefois, les aménagements actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions.</p> <p>Les diagnostics et études réalisées permettent de conclure que les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions. Néanmoins, des anomalies ont été mises en évidence et si des aménagements ou les usages des lieux venaient à être modifiés il faudrait vérifier la compatibilité des projets avec l'état des sols.</p>
Etat technique	
Observations	

## Références aux inventaires

---

### Sélection du SIS

---

Statut Diffusé

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

### Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 893195.0 , 6245620.0 (Lambert 93)

Superficie totale 2550 m<sup>2</sup>

Perimètre total 511 m

## Liste parcellaire cadastral

---


Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MARSEILLE	0D	132	24/04/2018
MARSEILLE	0D	231	24/04/2018
MARSEILLE	0D	225	24/04/2018

## Documents

---

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 13SIS07123



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 13SIS07123

## Identification

---

Identifiant	13SIS07126
Nom usuel	Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) Accueil Saint Vincent (anciennement MECS Berlioz)
Adresse	19 rue Berlioz
Lieu-dit	
Département	BOUCHES-DU-RHONE - 13
Commune principale	MARSEILLE 6E ARRONDISSEMENT - 13206
Autre(s) commune(s)	MARSEILLE - 13055
Caractéristiques du SIS	<p>La qualité des milieux au droit du groupe scolaire a potentiellement été influencée par d'anciennes activités (un garage et une station-service BASIAS PAC1301262) recensées dans l'environnement de l'établissement. Les investigations réalisées dans le cadre de la démarche « établissements sensibles » (<a href="http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Demarche-Etablissements-Sensibles.html">http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Demarche-Etablissements-Sensibles.html</a>) au droit de l'établissement ont mis en évidence que des composés volatils (toluène, éthylbenzène, xylènes, tétrachloroéthylène, trichloroéthylène, hydrocarbures aromatiques) ont été quantifiés dans l'air des sols et l'air sous dalle de certains bâtiments. Toutefois, les aménagements actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions.</p> <p>Les diagnostics et études réalisées permettent de conclure que les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions. Néanmoins, des anomalies ont été mises en évidence et si des aménagements ou les usages des lieux venaient à être modifiés il faudrait vérifier la compatibilité des projets avec l'état des sols.</p>
Etat technique	
Observations	

## Références aux inventaires

---

### Sélection du SIS

---

Statut Diffusé

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

### Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 893525.0 , 6246242.0 (Lambert 93)

Superficie totale 273 m<sup>2</sup>

Perimètre total 78 m

## Liste parcellaire cadastral

---


Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MARSEILLE	0B	118	24/04/2018

## Documents


---

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 13SIS07126



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 13SIS07126

## Identification

---

Identifiant	13SIS07188
Nom usuel	Groupe scolaire Cours Bastide
Adresse	50, rue de Lodi 13006 Marseille
Lieu-dit	
Département	BOUCHES-DU-RHONE - 13
Commune principale	MARSEILLE 6E ARRONDISSEMENT - 13206
Caractéristiques du SIS	<p>La qualité des milieux au droit du groupe scolaire a potentiellement été influencée par d'anciennes activités ( ancien garage BASIAS PAC1301190) recensées dans l'environnement de l'établissement. Les investigations réalisées dans le cadre de la démarche « établissements sensibles » ( <a href="http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Demarche-Etablissements-Sensibles.html">http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Demarche-Etablissements-Sensibles.html</a>) au droit de l'établissement ont mis en évidence que des composés volatils ( hydrocarbures aliphatiques et aromatiques ainsi que le toluène, les benzènes et les xylènes) ont été quantifiés dans l'air des sols et l'air sous dalle de certains bâtiments. Toutefois, les aménagements actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions. Des métaux comme le plomb (concentration jusqu'à 380 mg/kg), du zinc (concentration jusqu'à 280 mg/kg) ont également été retrouvés dans les sols superficiels alors que dans le cadre du programme ASPITET les concentrations maximum du fonds géochimique naturel sont de 50 mg/kg pour le plomb et de 100 mg/kg pour le zinc.</p> <p>Les diagnostics et études réalisées permettent de conclure que les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions. Néanmoins, des anomalies ont été mises en évidence et si des aménagements ou les usages des lieux venaient à être modifiés il faudrait vérifier la compatibilité des projets avec l'état des sols.</p>
Etat technique	
Observations	

## Références aux inventaires

---

### Sélection du SIS

---

Statut Diffusé

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 893763.0 , 6246290.0 (Lambert 93)  
Superficie totale 6975 m<sup>2</sup>  
Périmètre total 443 m

## Liste parcellaire cadastral

---


Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MARSEILLE 6E ARRONDISSEMENT	A	269	23/04/2018

## Documents

---

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 13SIS07188



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 13SIS07188